



LIVERPOOL ZAPOPAN MTTO A MOBILIARIO


16/02/2024

BEYOND

LIV – ZAPOPAN

JUNIORS

REPORTE DE ESTADO
DEL GRID BENCH.



BEYOND

LIV – ZAPOPAN

JUNIORS

ESTADO EN QUE SE
ENCONTRO EL GRID
BENCH.



BEYOND

LIV – ZAPOPAN

JUNIORS

UBICACIÓN PUNTOS
DE SOLDADURA.



BEYOND

LIV – ZAPOPAN

JUNIORS

DETALLADO Y
LIMPIEZA DE
SOLDADURA.



BEYOND

LIV – ZAPOPAN

JUNIORS



BEYOND LIV – ZAPOPAN JUNIORS

CARTA DE ENTREGA

T+B MÓBILS & INTERIORS		REPORTE DE SERVICIO	
FECHA: 15/02/2024			
Cliente: Beyond Liv. Zapopan	Descripción trabajos a realizar: reparación de malla desoldada		
Cantidad solicitada: 1	Cantidad Defectuosa: 1	Imagen	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
Descripción del mueble: AE-BYD0003	Descripción del problema: Se desoldó la malla de la cubierta superior		
 			
OBSERVACIONES			
RETRABAJO ☒	ACEPTADO ☐	DESECHO ☐	DEVOLUCION ☐
Se realiza la reparación en sitio			
 Firma de recibido			
Ignacio Ruiz B. Mantenimiento			





Visualizando ideas. Excediendo expectativas.



thethinkarchitecture.com